

## PÓS VENDAS NOVOS REFLETORES (DUAL COLOR E VARI8)

Informamos que os novos refletores DUAL COLOR e VARI8, não podem ser comercializados para eventual atualização com os refletores CONCEPT PLUS E LED PREMIUM de MESAS CLÍNICA PERFORMANCE produzidas com data inferior a 2025 (anos anteriores).

A simples substituição não pode ser realizada devido a uma atualização no software dessas da PLACA ELETRÔNICA 2200786 que passou da versão V5.03 para V5.04

NOTA: A atualização da placa 2200786 V5.03 para V5.04 não interfere na funcionalidade de nenhum dos refletores antigos (CONCEPT PLUS E LED PREMIUM e FOCO DIAGNÓSTICO). Para realizar essa substituição de um refletor CONCEPT PLUS para o DUAL COLOR ou LED PREMIUM para VARI8 deve-se obrigatoriamente realizar a substituição da Placa Eletrônica 2200786 V5.03 para 2200786 V5.04.

Lembrando que :

- DUAL COLOR possui a mesma configuração de regulagem do CONCEPT PLUS (pesos semelhantes);
- VARI8 possui a mesma configuração de regulagem do CONCEPT PLUS (pesos semelhantes);

A eventual substituição de refletores pode requerer ajustes na regulagem da mola do braço para o perfeito equilíbrio do refletor.



**CONCEPT PLUS**



**LED PREMIUM**



**DUAL COLOR**



**VARI8**



**PLACA ELETRÔNICA 2200786 5.03**



**PLACA ELETRÔNICA 2200786 5.04**